

Postępowanie Nr ZP/G/34/2022

**Zakres prac: Prace serwisowe na UPS DELPHYS DS (DDS-AA)****Numer seryjny: 3617610501****Moc jednostki: 2000 kVA****Numer seryjny systemu: K-1634/2020**

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Model</b>	<b>Ilość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Wymiana kondensatorów AC	Kondensator AC POLYP 26 $\mu$ F/530V	9 szt.
		Kondensator AC POLYP 200 $\mu$ F/250V	9 szt.
2	Wymiana kondensatorów DC	Kondensator DC CHEMICAL 5000 $\mu$ /450V	9 szt.
3	Wymiana turbin chłodzących	Turbina chłodząca DIAM 225	2 szt.
		Turbina chłodząca 230V 1000M3/H	4 szt.
4	Wymiana płyty zasilacza	DU100 – Płyta zasilacza DC	2 szt.
5	Wykonanie kalibracji i konfiguracji UPS-a działania urządzenia po wymianie w/w części i sprawdzenie poprawności pracy.		